

De la revisión a este Indicador "Conexión de Toma de Agua" se tienen áreas de oportunidad, en primer lugar para atender de manera oportuna dentro del tiempo proyectado por el área, siendo fundamental la logística tanto de la asignación a los equipos de trabajo, como el número de cuadrillas que se tienen asignadas para esta atención.

En segundo lugar, tener una mejor definición de los supuestos con los que se señala este indicador, siendo que se tiene una tendencia a final del ejercicio, de folios pendientes de atender, pero que no se identifican el porqué se dejaron de atender.